


NDA-7090-PENP Bras fixation fibre



Le NDA-7090-PENP est un accessoire de montage pour bras de fixation conçu pour les caméras FLEXIDOME multi+ 7100i et FLEXIDOME multi+ 7100i IR.

Informations réglementaires

Remarques sur l'installation/la configuration



Dimensions en mm (pouces)

- Permet d'installer une caméra FLEXIDOME multi+ sur un mur, un angle ou un mât
- Finition blanche pour s'assortir aux autres accessoires de montage

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Bras de suspension fibre optique pour FLEXIDOME multi+ 7100i et FLEXIDOME multi+ 7100i IR.
1	clé Allen de 5 mm
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	218 mm x 186 mm x 445 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	8.5 in x 7.34 in x 17.6 in
Poids (kg)	3.8 kg
Poids (lb)	8.4 lb
Résistance aux chocs	IK10
Matériau	Aluminium moulé anodisé
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Type de montage	Revêtement poudré

<https://www.iqsight.com>

NDA-7090-PENP Bras fixation fibre

Finition du matériel

Lisse

Informations de commande

NDA-7090-PENP Bras fixation fibre

Bras de suspension pour FLEXIDOME multi+ 7100i et
FLEXIDOME multi+ 7100i IR

Numéro de commande **NDA-7090-PENP**

Accessoires

NDA-PEND-WPLATE Plaque de montage pour**NDA-7100-PEN/PENF**

Plaque de montage des éléments NDA-7100-PEN et
NDA-7100-PENF pour les caméras AUTODOME 7100i et
AUTODOME 7100i IR

Numéro de commande **NDA-PEND-WPLATE**