


NDA-7090-PENP Braccio pendente per mont. con fibra



NDA-7090-PENP è un accessorio per il montaggio a braccio pendente per montare FLEXIDOME multi+ 7100i e FLEXIDOME multi+ 7100i IR.

Informazioni normative

Note di installazione/configurazione



Dimensioni in mm (pollici)

- Consente l'installazione delle telecamere FLEXIDOME multi+ su una staffa a parete, angolare o su palo
- Finitura bianca per abbinamento con gli altri accessori di montaggio

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Braccio pendente per montaggio con fibre per FLEXIDOME multi+ 7100i e FLEXIDOME multi+7100i IR.
1	Chiave esagonale da 5 mm
1	Guida di installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	218 mm x 186 mm x 445 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	8.5 in x 7.34 in x 17.6 in
Peso (kg)	3.8 kg
Peso (lb)	8.4 lb
Protezione dagli urti	IK10
Materiale	Alluminio pressofuso anodizzato
Colore (RAL)	RAL 9003 Bianco segnale
Tipo di montaggio	Rivestimento a polvere

<https://www.iqsight.com>

NDA-7090-PENP Braccio pendente per mont. con fibra

Materiale di finitura	Liscio
-----------------------	--------

Informazioni per l'ordinazione

NDA-7090-PENP Braccio pendente per mont. con fibra

Braccio pendente per FLEXIDOME multi+ 7100i e

FLEXIDOME multi+7100i IR

Numero ordine **NDA-7090-PENP**

Accessori

NDA-PEND-WPLATE Piastra di mont. per NDA-7100-PEN/PENF

Piastra di montaggio per NDA-7100-PEN e NDA-7100-PENF per le telecamere AUTODOME 7100i e AUTODOME 7100i IR

Numero ordine **NDA-PEND-WPLATE**